Soldering - Solderen - Soudage - Löten - Soldadura - Lödning - Juottami nen - Saldatura - Solda



START **1**

◊ R1 ... R7 : 560 (Green, Blue, Brown) - (Groen, Blauw, Bruin) - (Vert, Bleu, Brun) - (Grün, Blau, Braun) - (Grön, Blå, Brun) - (Vihreä, Sininen, Ruskea) - (Marrón, Azul, Marrón) - (Verde, Azul, Castanho) - (Verde, Blu, Marrone)

◊ R8 : 1M (Brown, Black, Green) -(Bruin, Zwart, Groen) -(Brun, Noir, Vert) -(Braun, Schwarz, Grün,) -(Brun, Svart, Grön) -(Ruskea, Musta, Vihreä) -(Marrón, Negro, Verde) -(Castanho, Preto, Verde) -(Marrone, Nero, Verde)



Resistor - Weerstand - Résistance - Widerstand - Resistencia - Motstand - Vastus - Resistenze

MK150 (rev.1)

2 CAPACITOR



◊ C1 : 100nF

3 IC SOCKET



◊ IC1 : 8p

4 BATTERY



◊ E1 : CR2032

5 SWITCH



◊ SW1

6 ELECTROLYTIC CAPACITORS



◊ C2 : 10µF

7 LED'S



◊ LD1 ... LD7 : 3mm (red)

8 IC



◊ IC1 : PIC12C508A

9 FINAL ASSEMBLY







SCHEMATIC DIAGRAM